

再処理工場における不適合
(令和元年 7 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2. 5. 31現在)
1	R1. 7. 3	硝酸供給用積算流量計の飛散防止カバー内における硝酸の液滴の確認 (約0. 006リットル 放射性物質は検出限界未満)	前処理建屋	処置済み
2	R1. 7. 5	作業エリア内におけるγモニタストッパの表面密度の有意値確認	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	R1. 7. 9	貯槽ポンプフランジ部の飛散防止カバー内における硝酸の液滴の確認 (0. 006リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	R1. 7. 17	ES0/SS0健全性確認試験における隔離札の誤記	分析建屋	処置済み
5	R1. 7. 18	作業安全管理実施細則に沿った等価騒音レベル測定の未実施	ボイラ建屋	処置済み
6	R1. 7. 24	ウラナス溶液中間貯槽供給硝酸溶液流量計飛散防止カバー内における硝酸の液滴の確認 (約0. 001リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
7	R1. 7. 26	Uドレン溶液ポンプ移送ライン上の自動弁飛散防止カバー内および下部配管の硝酸ウラニル溶液の液滴の確認 (0. 01リットル)	精製建屋	処置済み
8	R1. 7. 30	作業安全管理実施細則に沿った等価騒音レベル測定の未実施	前処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。