

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(令和元年 7 月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.10.31現在)
1	R1.6.27	払い出し天井クレーン油圧タンク油面計からの油のにじみ	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	R1.7.2	2号埋設クレーン廃棄体吊具の操作用同軸ケーブルの断線	2号埋設地	処置済み
3	R1.7.22	ITV設備(払出天井クレーン搭載カメラ)の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。