

再処理工場における不適合
(令和元年 9 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3. 3. 31現在)
1	R1. 9. 2	廃溶媒処理廃ガス処理系切り替え時の誤操作による警報の発報	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	R1. 9. 3	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋第1排風機のVベルト必要本数の計算条件相違	—	処置済み
3	R1. 9. 3	タンクローリの定期点検の未実施	屋外	処置済み
4	R1. 9. 10	水平展開調査における予防処置処理票の作成のフォロー未実施	—	処置済み
5	R1. 9. 10	水平展開調査における予防処置処理票の未作成	—	処置済み
6	R1. 9. 10	水平展開調査における予防処置処理票の未作成	—	処置済み
7	R1. 9. 11	水平展開調査における予防処置処理票の未作成	—	処置済み
8	R1. 9. 11	水平展開調査における予防処置処理票の未作成	—	処置済み
9	R1. 9. 12	保安に関する記録書類の核燃料取扱主任者への確認依頼の未実施	—	処置済み
10	R1. 9. 13	水平展開調査における予防処置処理票の未作成および処置の未実施	—	処置済み
11	R1. 9. 13	不適合処理計画および工程表の作成遅れ	—	処置済み
12	R1. 9. 27	検収後の会計処理漏れ	—	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。