

再処理工場における不適合
(令和元年 1 1 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R4. 4. 30現在)
1	R1. 11. 1	消防計画の改正手続きにおける承認者の誤り	—	処置済み
2	R1. 11. 1	階段通路誘導灯の点検未実施	ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
3	R1. 11. 6	作業要領書における電動機吊下ろしの作業手順記載不備	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
4	R1. 11. 6	要領の改正に伴う公用文管理台帳への未記入	—	処置済み
5	R1. 11. 8	硝酸濃度計フランジ部 飛散防止カバー内での漏えい痕(放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
6	R1. 11. 11	要領の改正に伴う公用文管理台帳への未記入	—	処置済み
7	R1. 11. 11	せん断・溶解工程保守設備 誤接触による警報の発報	前処理建屋	処置済み
8	R1. 11. 13	一般共同溝内における蒸気配管閉止フランジからの蒸気漏えい	建屋間取合施設	処置済み
9	R1. 11. 13	一般共同溝入域制限中における協力会社作業員の共同溝入域	建屋間取合施設	処置済み
10	R1. 11. 14	硝酸ウラニル循環ライン手動弁 飛散防止カバー内での漏えい痕	ウラン脱硝建屋	処置済み
11	R1. 11. 15	熔融塩加熱器圧力計テストプラグからの熔融塩の漏えい痕(非放射性)	ウラン脱硝建屋	処置済み
12	R1. 11. 15	差圧調節弁の固着による収納管内差圧の逆転	第1ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
13	R1. 11. 19	安全冷却水系の弁座の亀裂	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
14	R1. 11. 26	第1廃棄物搬送室ハシゴリフトの接触による照明設備の破損	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
15	R1. 11. 27	工具・資機材の購入に伴う会計処理誤り	資材保管建屋	処置済み
16	R1. 11. 29	工事用電源設備新設キュービクル設置における消防提出書類の提出遅れ	工事用電源設備	処置済み

・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。