

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(令和元年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R5.3.31現在)
1	R1.11.28	グローブボックス・セル排風機逆流防止ダンパのバランスウエイトの軸折損に係る予防処置(水平展開)	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処理済み
2	R1.11.28	一般共同溝内における蒸気配管閉止フランジからの蒸気漏えいに係る予防処置(水平展開)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋、 使用済燃料輸送容器管理建屋、 安全冷却水系冷却塔	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。