

再処理工場における不適合
(令和2年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R4.7.31現在)
1	R2.8.5	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における査察用封印のき損	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
2	R2.8.23	フォークリフトと仮置中のドラム缶用パレットの接触	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
3	R2.8.28	燃料弁清水タンク純水流量の計画値との相違	非常用電源建屋	処置済み
4	R2.8.28	「保安に関する記録(分析設備)」における分析残液および分析済溶液移送実績の記載漏れ	分析建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是止処置が終わっていないものも含まれます。