再処理工場における不適合
(令和3年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R3.9.30現在)
1	R3.6.1	「安全蒸気ボイラA起動確認試験時における当社運転員の負傷について(管理区域外)」に対する気付き事項	前処理建屋	処置済み
2	R3.6.11	ウラナス溶液中間貯槽室 漏えい液受皿の警報発報	精製建屋	処置済み
3	R3.6.18	重油噴燃ポンプのモータ試験における警報発報	ボイラ建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。