

再処理工場における不適合
(令和3年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 ^{※1} (R5.7.31現在)
1	R3.9.3	掘削作業における屋外照明ケーブルの損傷	屋外	処置済み
2	R3.9.9	社内規定で定める硝酸ガドリニウム量と現場保管量との相違	精製建屋	処置済み
3	R3.9.15	非常用避難誘導灯の一部消灯	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。