

再処理工場における不適合  
(令和5年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※1 (R6.1.31現在)
1	R5.12.4	ガラス溶融炉差圧計点検時におけるインターロックの作動	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置中

- 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が  
終わっていないものも含まれます。