

再処理工場における不適合
(令和6年3月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況 ^{※1} (R6.4.30現在) |
|-----|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | R6.3.7 | 建屋換気設備の負圧逆転 | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置中 |
| 2 | R6.3.15 | 地下水排水設備耐震化工事の設計計画段階での検討不足 | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置中 |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。