

## 再処理工場における不適合

(令和6年12月分)

### □アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 <sup>※1</sup> (R7.2.28現在)
1	R6.12.6	ボイラ用燃料油貯蔵タンクの出口弁誤閉止によるボイラ停止(復旧済)	ボイラ建屋	処置中
2	R6.12.8	再処理安全委員会の審査項目漏れ	再処理事務所	処置中
3	R6.12.9	誘導灯設置工事における地絡の発生(復旧済)	運転予備用冷却水ポンプ建屋	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が  
終わっていないものも含まれます。