

再処理工場における不適合
(令和7年4月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況 ^{※1} (R7.5.29現在) |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | R7.4.8 | グローブボックス排風機A出口逆止弁のロック状態(復旧済み) | 分析建屋 | 処置中 |
| 2 | R7.4.24 | 建屋換気設備運転モード切替時の一時的な正圧(復旧済み) | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置中 |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。