

再処理工場における不適合  
(令和7年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 <sup>※1</sup> (R7.7.30現在)
1	R7.6.5	よう素除去および工程溶解設備 空気作動弁の一時的な動作不良	前処理建屋	処置中
2	R7.6.11	還元炉B廃ガス排風機の内部部品の固着	ウラン・プルトニウム混合脱 硝建屋	処置中
3	R7.6.19	分析残液および分析済溶液に関する移送実績の管理システムへの一部データ未入力	分析建屋	処置済み
4	R7.6.28	せん断処理・溶解廃ガス処理設備 排風機Aからのオイルしみ	前処理建屋	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が  
終わっていないものも含まれます。