

再処理工場における不適合
(令和7年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R7.10.30現在)
1	R7.9.27	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1排風機および第2排風機の電動機部品の摩耗	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置中
2	R7.9.30	塔槽類廃ガス処理設備 排風機Bの電動機部品の摩耗	精製建屋	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。