

再処理工場における不適合
(平成 2 2 年 4 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25. 4. 30現在)
1	H22. 4. 6	分析廃液回収操作ボックス内の漏えい液受皿における液位計の動作不良	分析建屋	処置済み
2	H22. 4. 9	低レベル放射性廃棄物の一時集積場所における仮置きに係る措置	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
3	H22. 4. 16	建屋換気設備切替操作時における閉じ込めモードへの移行	分析建屋	処置済み
4	H22. 4. 21	回収酸配管上の積算流量計フランジ部における飛散防止カバー内での析出 (放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
5	H22. 4. 25	極低レベル放射性廃液配管上の弁グランド部における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 3 リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
6	H22. 4. 30	固化セル内機器の点検時におけるセル内圧力の変動	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。