

再処理工場における不適合 (平成 2 2 年 5 月分)

□アクティブ試験期間中

№	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23. 11. 30現在)
1	H22.5.4	計量調整槽濃度調整ライン配管上の弁グランド部における飛散防止カバー内での析出 (放射性物質は検出限界未満)	前処理建屋	処置済み
2	H22.5.10	安全上重要なインターロック等が作動した際の対応	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	H22.5.11	回収硝酸ポンプ出口の弁グランド部における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 0 1 リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
4	H22.5.12	硝酸ウラニル溶液流量計フランジ部における飛散防止カバー内での析出 (放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
5	H22.5.12	品質・保安会議の不適切な運営	—	処置済み
6	H22.5.15	ボイラ空気加熱用蒸気の凝縮水ライン配管からの漏えい (非放射性 約 1 0 リットル)	ボイラ建屋	処置済み
7	H22.5.18	点検のための冷水設備停止に伴うガラス固化建屋廃ガス処理設備廃ガス温度高警報の発報	前処理建屋	処置済み
8	H22.5.18	管理区域入域後における作業員の個人線量計の未着用	分析建屋	処置済み
9	H22.5.21	極低レベル放射性廃液配管上の弁グランド部における析出 (放射性物質は検出限界未満)	低レベル廃液処理建屋	処置済み
10	H22.5.25	凝縮水液位伝送器の指示値不良	精製建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。