

再処理工場における不適合 (平成 2 2 年 6 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 3. 31現在)
1	H22. 6. 4	仮置廃液の吸着処理作業での化学反応による発煙事象および不適合処理の未実施	分析建屋	処置済み
2	H22. 6. 15	分析ボックス内におけるサンプリングジャグからのにじみ	分析建屋	処置済み
3	H22. 6. 15	漏えい検知ポットへの給液操作における当直長による作業指示等の未実施	分析建屋	処置済み
4	H22. 6. 17	純水供給配管系統上の弁点検時における弁内部の計数率上昇	前処理建屋	処置済み
5	H22. 6. 17	チャンネルボックス・バーナブルボイゼン切断ピット内清掃準備時におけるバーナブルボイゼン付属収納容器の落下	チャンネルボックス・バーナブルボイゼン処理建屋	処置済み
6	H22. 6. 22	ガラス固化体容器におけるガラス充てん不足	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
7	H22. 6. 22	メルク（セル内の機器を遠隔で交換するための遮へい体付の容器）による交換作業中のつかみ部の脱落	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
8	H22. 6. 23	ガラス流下手動停止時における警報解除手順の不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
9	H22. 6. 24	回収硝酸供給ライン上の弁グランド部における飛散防止カバー内での漏えい（約 0. 0 0 2 リットル 放射性物質は検出限界未満）	分離建屋	処置済み
10	H22. 6. 28	ガラス熔融炉かくはん棒挿入窓交換に係る保修作業実施報告書の報告・通知の遅れ	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
11	H22. 6. 28	機械設備点検に係る保修作業実施報告書の作成遅れ	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
12	H22. 6. 30	電動機点検に係る保修作業実施報告書の報告・通知の遅れ	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。