

再処理工場における不適合 (平成22年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 8. 31現在)
1	H22. 7. 1	廃ガス洗浄液槽バルセーション（不溶解残渣等の固形物の堆積防止のためにかくはんする運転）弁の構造改良に係る弁棒の製作・施工不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	H22. 7. 2	ガラス固化体容器におけるガラス充てん不足	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	H22. 7. 5	プルトニウム洗浄器への硝酸ウラナス供給配管上のドレン弁からの漏えい（0. 001リットル未満 放射性物質は検出限界未満）	分離建屋	処置済み
4	H22. 7. 5	ダストモニタ点検時における仮設ダストモニタ測定データの伝送不良	分析建屋	処置済み
5	H22. 7. 7	固化セル内確認用カメラの動作不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
6	H22. 7. 9	電気盤室における電気盤での火災	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
7	H22. 7. 12	加熱蒸気温度高によるインターロック作動	精製建屋	処置済み
8	H22. 7. 12	設備点検等に係る作業票の関係箇所との協議及び通知の漏れ	分離建屋	処置済み
9	H22. 7. 12	設備点検等に係る作業票の関係箇所との協議及び通知の漏れ	精製建屋	処置済み
10	H22. 7. 13	社内規程の軽微な改正における再処理安全委員会の審議除外手続きの未実施	—	処置済み
11	H22. 7. 14	ダストモニタ点検時における仮設ダストモニタ用電源の停止	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
12	H22. 7. 15	ウォータージェット用弁スイッチへの作業員の接触による分析廃液受槽の増液	分析建屋	処置済み
13	H22. 7. 16	ポンプ点検に係る保修作業実施報告書の報告・通知の漏れ	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
14	H22. 7. 22	冷水供給弁駆動用圧縮空気の供給元弁の銘板間違い	前処理建屋	処置済み
15	H22. 7. 23	ガラス固化体表面汚染検査の管理基準を満足しないガラス固化体の確認	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
16	H22. 7. 23	排気サンプリング設備における流量計指示値の基準範囲逸脱に伴う妥当性評価未実施	低レベル廃棄物処理建屋換気筒管理施設	処置済み
17	H22. 7. 30	海洋放出操作時の手順不備による海洋放出の停止	低レベル廃液処理建屋	処置済み
18	H22. 7. 30	高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への高レベル廃液の漏えい	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。