

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成22年7月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24.10.31現在)
1	H22. 7. 5	樹脂排出配管周辺の放射線量の変動	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H22. 7. 11	低レベル廃液蒸発缶濃縮廃液移送ポンプ出口圧力計元弁のグランド部におけるにじみ (放射性物質は検出限界未満)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。