

再処理工場における不適合
(平成23年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 4. 30現在)
1	H23. 5. 6	雑固体廃棄物焼却装置の焼却炉内圧力の変動	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	H23. 5. 13	圧縮成型装置運転時の給電時における加熱容器の温度上昇	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	H23. 5. 18	遠隔保守装置での焦げ痕の発見	前処理建屋	処置済み
4	H23. 5. 19	個人線量計 (指リング) 内の積算線量部の装着不良 (指リングを2個装着しており評価に影響はない)	分析建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。