

再処理工場における不適合
(平成 2 3 年 7 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25. 2. 28現在)
1	H23. 7. 14	一般蒸気設備手動弁の侵食	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
2	H23. 7. 15	低レベル廃棄物処理設備熱分解装置ヒータケーブル保護管の溶解・変色	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	H23. 7. 22	安全蒸気ボイラ2台の故障	前処理建屋	処置済み
4	H23. 7. 29	建屋換気設備切替操作時における閉じ込めモードへの移行	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。