

再処理工場における不適合
(平成23年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24.7.31現在)
1	H23.8.3	保守作業実施計画書の記載事項の不備	-	処置済み
2	H23.8.10	スチームトラップバイパス弁の異物噛み込みによる侵食	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	H23.8.15	硝酸ウラニル供給配管上の水抜き口からの漏えい (約0.001リットル、放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
4	H23.8.15	排気モニタにおける警報設定値 (高警報、注意報) の設定誤り	主排気筒管理建屋	処置済み
5	H23.8.15	排気モニタにおける警報設定値 (故障警報) の設定誤り	主排気筒管理建屋	処置済み
6	H23.8.15	主排気筒ガスモニタB系 (高レンジ) の故障	主排気筒管理建屋	処置済み
7	H23.8.16	回収希釈剤供給配管上のベント (エア抜き) 口からの漏えい (約0.001リットル、放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
8	H23.8.16	第2非常用ディーゼル発電機自動起動検査時における分離建屋塔槽類廃ガス処理設備排風機の起動不良	分離建屋	処置済み
9	H23.8.16	第2非常用ディーゼル発電機自動起動検査時における精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 (ウラン系) 排風機の起動不良	精製建屋	処置済み
10	H23.8.16	第2非常用ディーゼル発電機自動起動検査時における精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 (プルトニウム系) 排風機の起動不良	精製建屋	処置済み
11	H23.8.17	回収硝酸移送ライン流量計廻りの弁グランド部の漏えい痕及びにじみ (放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。