

再処理工場における改善事項
(平成 2 3 年 1 1 月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H24.5.31現在)
1	H23.11.2	モニタリングポスト (No. 5) の移設	モニタリングポスト	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。