

再処理工場における不適合
(平成24年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 7. 31現在)
1	H24. 2. 13	建屋給気加熱コイル(建屋内に入る空気を温水により加温するためのコイル)の割れ	前処理建屋	処置済み
2	H24. 2. 13	溶媒処理系減圧用真空ポンプドレンプラグからのにじみ(放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
3	H24. 2. 15	蒸気設備スチームトラップバイパス弁の損傷	分析建屋	処置済み
4	H24. 2. 20	溶媒処理系減圧用真空ポンプB軸封部(回転軸の漏れ止め装置)からの漏えい(約0. 0 2リットル、放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
5	H24. 2. 21	溶媒処理系減圧用真空ポンプA軸封部(回転軸の漏れ止め装置)からの漏えい(約0. 0 2リットル、放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
6	H24. 2. 23	低レベル廃棄物処理建屋における廃ガス洗浄塔循環水冷却器からの循環水の漏えい(約4リットル、放射性物質は検出限界未満)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。