

再処理工場における不適合
(平成24年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 6. 30現在)
1	H24. 5. 10	バーナブルポイズン切断装置監視用カメラの取り付け誤り	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処置済み
2	H24. 5. 13	硝酸ウラニル配管上の電磁流量計における飛散防止カバー内での析出（放射性物質は検出限界未満）	精製建屋	処置済み
3	H24. 5. 28	建屋換気設備排気ダクトのひび割れ	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
4	H24. 5. 29	分離設備洗浄塔における供給硝酸濃度計フランジ部からの漏えい（約0.011リットル放射性物質は検出限界未満）	分離建屋	処置済み
5	H24. 5. 31	蒸気配管貫通部から管理区域への空気流入	分析建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。