

再処理工場における不適合
(平成24年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25. 4. 30現在)
1	H24. 6. 7	監視制御盤における圧縮空気設備脱湿装置の故障警報 (生産系) の発報不良	低レベル廃液処理建屋	処置済み
2	H24. 6. 11	分析残液受槽ポンプの移送不良	分析建屋	処置済み
3	H24. 6. 14	溶解槽セル排風機定期切替時における建屋内圧力の変動	前処理建屋	処置済み
4	H24. 6. 15	再処理施設の安全性に関する総合的評価に係る報告書 (使用前検査期間中の状態) における誤記	—	処置済み
5	H24. 6. 18	モニタリングポスト点検時における調整中信号の入力対象機器の誤り (測定に影響はない)	制御建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。