

再処理工場における不適合
(平成25年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H27. 3. 31現在)
1	H25. 4. 6	排風機インクライナ（風量制御機器）駆動軸カバーの亀裂の確認	前処理建屋	処置済み
2	H25. 4. 15	期間管理用個人線量計の一部測定未実施（日管理用個人線量計の測定結果で評価し有意な被ばくのないことを確認）	—	処置済み
3	H25. 4. 17	放射線業務従事者数の集計誤り（被ばく線量の測定・評価は行われている）	—	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。