

再処理工場における不適合
(平成25年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 9. 30現在)
1	H25. 10. 9	洗濯廃液処理設備の洗浄運転時における洗浄水の移送停止	分析建屋	処置済み
2	H25. 10. 23	供給硝酸流量計接続部における飛散防止カバー内での漏えい (約0. 002リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
3	H25. 10. 30	圧力調節弁動作確認時における廃ガス処理設備の負圧変動	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。