

再処理工場における不適合
(平成26年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H27. 7. 31現在)
1	H26. 3. 2	C母線点検作業に係る事前確認時の誤動作による換気設備の閉じ込めモードへの移行	ウラン脱硝建屋	処置済み
2	H26. 3. 3	電源車における充電器の不具合 (他2台の電源車は異常なし)	その他	処置済み
3	H26. 3. 3	高レベル廃液濃縮缶凝縮器における廃ガス温度計の指示不良	分離建屋	処置済み
4	H26. 3. 19	希釈剤配管における希釈剤の飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。