

再処理工場における不適合
(平成29年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R1.10.31現在)
1	H29. 4. 9	水素掃気流量低警報の発報	精製建屋	処置済み※2
2	H29. 4. 9	施錠状態確認作業時における操作不備	精製建屋	処置済み
3	H29. 4. 10	分析残液受槽ポンプの故障	分析建屋	処置済み
4	H29. 4. 12	パネルハウス内における自動火災報知機の未設置	チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋	処置済み
5	H29. 4. 20	電子天秤指示変換器の故障	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
6	H29. 4. 27	不適合処理票の起票遅れ	ユーティリティ建屋	処置済み

・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※2 更新漏れがあったため、平成30年6月30日現在「処置済み」に修正。（平成30年10月30日）