

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合 (平成29年11月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H30. 8. 31現在)
1	H29. 11. 6	雑固体ドラム缶蓋部の僅かな変形 (水平展開調査)	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
2	H29. 11. 7	防火壁を貫通する一部のケーブルトレイ耐火シール不備	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処置済み
3	H29. 11. 13	極低レベル廃液中和槽保温材カバーおよび保温材への溶接痕の発見	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
4	H29. 11. 15	間仕切壁漏水跡不具合の発見	安全冷却水系冷却塔	処置済み
5	H29. 11. 27	ドラフトチェンバーの排水配管からの滴下 (0.01リットル)	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処置済み
6	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

□雨水流入事象に係る貫通部再調査

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H29. 11. 30現在)
		平成29年11月分の不適合はありません。		

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。