

再処理工場における不適合
(平成30年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2.12.31現在)
1	H30.9.5	中央制御室用運転手順書の一部不備による第2非常用ディーゼル発電設備の並列操作不可	非常用電源建屋	処置済み
2	H30.9.5	緊急時対策支援システム(ERSS)への伝送停止	制御建屋	処置済み
3	H30.9.10	JAEA大洗事故を踏まえた水平展開における問題点の抽出不足	-	処置済み
4	H30.9.11	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行	前処理建屋	処置済み
5	H30.9.13	保安記録「保管廃棄された放射性固体廃棄物の保管量に関する記録」における記載内容の不備	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
6	H30.9.13	2018年度教育訓練計画の作成遅れ	-	処置済み
7	H30.9.14	運搬中資材の火災報知機への接触による警報作動	非放射性機器補修建屋	処置済み
8	H30.9.14	安全冷却水冷却塔冷却ファンブレードの一部損傷	冷却水設備	処置済み
9	H30.9.19	安全冷却水冷却塔冷却ファンブレードの一部損傷(水平展開)	冷却水設備	処置済み
10	H30.9.25	液位データの採取時間の設定誤り	制御建屋	処置済み
11	H30.9.25	法令に基づく教育および訓練の省略手続きの未実施	-	処置済み
12	H30.9.26	防火戸の誤った「開」運用	使用済燃料受入・貯蔵管理建屋	処置済み
13	H30.9.27	貫通部調査計画に基づく記録の一部作成不備	前処理建屋	処置済み
14	H30.9.28	排風機インクライナ(風量制御機器)誤操作による一時的な正圧事象	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。