

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(平成31年2月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R1. 5. 31現在)
1	H31. 1. 2	防火ダンパブレードストップパの破損に係る予防措置 (水平展開)	安全冷却水系冷却塔	処理済み
2	H31. 2. 18	危険物取扱者免状の写真の有効期限切れに係る予防措置 (水平展開)	使用済燃料受入れ・貯蔵施設	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。