

再処理工場における不適合
(令和元年 1 0 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3. 1. 31現在)
1	R1. 10. 2	硝酸ウラナス流量計 飛散防止カバー内の黄色粉の発見	分離建屋	処置済み
2	R1. 10. 2	保修作業実施報告書の報告遅れ	—	処置済み
3	R1. 10. 4	硝酸ウラニル流量計 飛散防止カバー内の黄色粉の発見	分離建屋	処置済み
4	R1. 10. 9	保安に関する記録の取り纏め遅れ	—	処置済み
5	R1. 10. 12	運転予備用ディーゼル発電機の注油操作時における注油器駆動装置駆動棒の折損	ユーティリティ建屋	処置済み
6	R1. 10. 18	一部役職者の力量表未作成	—	処置済み
7	R1. 10. 29	階段通路誘導灯の点検未実施	周辺防護区域出入管理所	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。