

再処理工場における不適合
(令和2年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R2.11.30現在)
1	R2.9.15	旧版のシステムアラーム対応手順書の使用	制御建屋	処置中
2	R2.9.16	ポンプ流量計の点検に伴う警報発報後のリセット操作未実施の流量計受領	前処理建屋	処置中
3	R2.9.18	ポンプ流量計の点検に伴う警報発報後のリセット操作の未実施	前処理建屋	処置中
4	R2.9.28	計器抵抗測定時の測定対象誤りによる警報の発報	分離建屋	処置中
5	R2.9.29	ボイラ計器更新工事の計器電源隔離不備による排水槽からの水のオーバーフロー (約600L、非放射性)	ボイラ建屋	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。