

再処理工場における不適合
(令和2年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R2.11.30現在)
1	R2.10.12	固化セルパワーマニプレータ操作中における壁への接触	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置中
2	R2.10.13	電路貫通部シール対策工事におけるケーブルシースの損傷	精製建屋	処置中
3	R2.10.22	照明用ケーブルとケーブル保護箱との接触による地絡	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。