

再処理工場における不適合
(令和2年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3. 6. 30現在)
1	R2. 11. 4	漏えい検知ポットの水封作業における操作対象機器誤り	分析建屋	処置済み
2	R2. 11. 19	LPGボンベユニットの系統圧力低下時の対応方法に関する運転手順書の記載不足	前処理建屋	処置済み
3	R2. 11. 20	空気圧縮装置設置時および更新時における近接配管への波及的影響の確認不足	前処理建屋	処置済み
4	R2. 11. 23	貯槽のかくはん運転時の誤操作	低レベル廃液処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。