

再処理工場における不適合
(令和3年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R4. 1. 31現在)
1	R3. 1. 12	直流電源盤更新工事における隔離作業手順書の不備	ユーティリティ建屋	処置済み
2	R3. 1. 18	防火ダンパ交換における負圧変動	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	R3. 1. 28	出入管理設備撤去工事に伴う無停電電源装置故障警報の発報	制御建屋	処置済み
4	R3. 1. 28	原因調査未実施状態でネットワーク機器収納ラックブレーカーの復旧	制御建屋	処置済み
5	R3. 1. 29	出入管理設備撤去工事に伴う無停電電源装置故障警報の再発報	制御建屋	処置済み
6	R3. 1. 29	出入管理設備撤去工事における作業開始前の現場状況の確認不足	制御建屋	処置済み
7	R3. 1. 29	出入管理設備撤去工事における動作不良の検電器による検電作業の実施	制御建屋	処置済み
8	R3. 1. 29	出入管理設備の現地調査に関する報告書の誤り	制御建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。