

再処理工場における不適合
(令和3年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R4. 11. 30現在)
1	R3. 3. 11	濃縮液受槽液位の計画外上昇	ウラン脱硝建屋	処置済み
2	R3. 3. 19	放射線監視設備部品交換工事終了後の通電時における非常用無停電電源装置の故障 警報発報	制御建屋	処置済み
3	R3. 3. 22	「中圧空気圧縮装置設置時および更新時における近傍配管への波及的影響確認不足」の同様事象調査	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
4	R3. 3. 23	弁類分解点検完了前の弁引渡しの実施	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
5	R3. 3. 24	固化セル換気設備固化セル入気系統切替に伴う固化セル圧力の低下	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。