

再処理工場における不適合
(令和3年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R4. 11. 30現在)
1	R3. 7. 1	洞道他周辺地盤改良工事における屋外消火栓信号ケーブル切断	制御建屋、出入管理建屋	処置済み
2	R3. 7. 9	前処理建屋 バスケット搬送機耐震補強工事におけるクレーン吊荷（インセルハッチ）の落下	前処理建屋	処置済み
3	R3. 7. 19	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ダイヤフラム調節弁交換工事における設計管理の未実施	再処理事務所	処置済み
4	R3. 7. 9	「新規制基準 新設再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Aおよび竜巻防護対策に係る機電工事のうち地上鉄骨建方」（作業票）における作業着手許可の手続き漏れ	再処理事務所	処置済み
5	R3. 7. 19	低レベル廃棄物処理建屋インクライナ誤操作によるR区域代表室の一時的な正圧の対応における運転委託員の管理体制の不明確	再処理事務所	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。