

再処理工場における不適合
(令和3年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R7.1.30現在)
1	R3.8.1	廃ガス処理設備における加熱警報の発報	前処理建屋	処置済み
2	R3.8.4	再処理安全委員会から受けたコメントの未反映	—	処置済み
3	R3.8.4	再処理安全委員会における報告処理の未完了	—	処置済み
4	R3.8.17	ケーブル移設工事におけるブレーカの誤操作	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
5	R3.8.17	運転部から他部署へ作業を移管する際の手続き不足	—	処置済み
6	R3.8.25	査察用監視カメラ付近の一時的な消灯	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。