

再処理工場における不適合
(令和5年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名（概要）	建 屋	処置状況 ^{※1} (R6.4.30現在)
1	R5.1.6	足場解体作業中の接触による安全蒸気ボイラLPガス弁の傾き	前処理建屋	処置済み
2	R5.1.9	管理区域退域時における不適切行動	出入管理建屋	処置済み
3	R5.1.12	管理区域退域時における不適切行動	出入管理建屋	処置済み
4	R5.1.28	車両からの火災の発生と鎮火の確認	消防建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。