

再処理工場における不適合
(令和5年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R7.9.30現在)
1	R5.2.1	監視制御盤における異常警報発報	制御建屋	処置済み
2	R5.2.10	前処理建屋セル内の照明全消灯に伴うIAEA査察カメラによる監視の一時中断について	前処理建屋	処置済み
3	R5.2.10	管理区域退域時における不適切行動	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
4	R5.2.10	安全空気圧縮装置の弁内の部品劣化	前処理建屋	処置済み
5	R5.2.22	火災警報計上面の焦げ跡発見 (非火災)	精製建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。