

再処理工場における不適合
(令和5年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名（概要）	建 屋	処置状況※1 (R6.4.30現在)
1	R5.10.11	電源車に設置した融雪ヒーターの設計不備	第1電源車車庫	処置済み
2	R5.10.13	管理区域退域時における不適切行動	出入管理建屋	処置済み
3	R5.10.21	管理区域退域時における不適切行動	出入管理建屋	処置済み
4	R5.10.30	作業エリアへの計画外の立ち入り	チャンネルボックス・パーナ ブルポイズン処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。