

再処理工場における不適合
(令和5年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R6.10.30現在)
1	R5.11.9	電気設備点検における確認試験時の電気回路のショート	前処理建屋	処置済み
2	R5.11.10	全面マスクのフィルター破損	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	R5.11.20	安全蒸気ボイラの健全性確認運転における送風流量の不足	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。