

再処理工場における不適合
(令和6年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名（概要）	建 屋	処置状況 ^{※1} (R8.4.28現在)
1	R6.11.1	管理区域退域時における不適切行動	出入管理建屋	処置済み
2	R6.11.5	低レベル廃棄物処理建屋電気温水ボイラー制御盤内での発煙	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	R6.11.12	高レベル廃液ガラス固化建屋（管理区域内）における一時的な負圧逆転（回復済）	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
4	R6.11.13	高レベル廃液ガラス固化建屋（管理区域内）における建屋換気設備の排風機および塔槽類排ガス処理設備の排風機の一時的な監視機能の停止について	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
5	R6.11.15	高レベル廃液ガラス固化建屋（管理区域内）における塔槽類廃ガス処理設備の排風機の故障について	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
6	R6.11.18	高レベル廃液ガラス固化建屋（管理区域内）における建屋内圧力の監視不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。