

再処理工場における不適合
(令和7年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 ^{※1} (R8.5.29現在)
1	R7.2.3	防災盤更新工事の貫通部における耐火要求の仕様不足	ウラン・プルトニウム混合脱 硝建屋	処置済み
2	R7.2.15	中央制御室送風機Bにおける電源隔離後の記録作成漏れ	制御建屋	処置済み
3	R7.2.19	充電器盤のブレーカ動作不良	制御建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。