

再処理工場における不適合
(令和7年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名（概要）	建 屋	処置状況※1 (R8.1.29現在)
1	R7.11.20	工業用水製造設備 硫酸受入時における硫酸貯槽マンホールの取付ボルトの破損	ユーティリティ建屋	処置中
2	R7.11.26	管理区域退域時における不適切な行動	出入管理建屋	処置中
3	R7.11.27	本設常用冷却水製造設備 冷却塔ファンの補修作業に係るリスク評価表の紛失	再処理事務所	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。