

再処理工場における不適合
(令和8年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 ^{※1} (R8.6.30現在)
1	R8.3.5	低レベル廃液処理建屋（管理区域内）建屋換気設備 建屋送・排風機全停止に伴う正圧（復旧済み）	低レベル廃液処理建屋	処置中
2	R8.3.31	高レベル廃液ガラス固化建屋（管理区域内）における塔槽類廃ガス処理設備 排風機の故障について	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置中
3	R8.3.31	2025年度 非常用電源建屋における地下タンク貯蔵所漏えい点検に係るリスク評価表の一部原本の紛失	再処理事務所	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。